



Метод нанесення:

- A** - шовкодрук: на всю площину, залежно від можливостей виробництва
- B** - УФ друк: на всю площину, залежно від можливостей виробництва
- C** - наліпка: на всю площину, залежно від можливостей виробництва

*Вказані методи нанесення та розміри, мають рекомендаційний характер, та в залежності від обладнання на різних виробництвах, можуть змінюватися.
**Параметри і місце нанесення рекомендовані тільки після попередніх тестів взірця на виробництві